

# Pesquisa CNT de RODOVIAS 2023

## BRASIL

Extensão Pesquisada	km
<b>Total</b>	<b>111.502</b>
Gestão Pública	85.409
Gestão Concedida	26.093
Federal	67.612
Estadual	43.843

Extensão pesquisada por Região	
Região	km
Norte	13.729
Nordeste	29.569
Sudeste	30.734
Sul	18.699
Centro-Oeste	18.771
<b>Total</b>	<b>111.502</b>

Pontos Críticos	n
Queda de barreira	207
Ponte caída	5
Erosão na pista	504
Buraco grande	1.803
Ponte estreita	67
Outros	62
<b>Total</b>	<b>2.648</b>

## CLASSIFICAÇÃO

### Classificação do Estado Geral - Extensão Total

Estado Geral	Extensão Total	
	km	%
Ótimo	8.849	7,9
Bom	27.463	24,6
Regular	46.124	41,4
Ruim	22.585	20,3
Péssimo	6.481	5,8
<b>Total</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

32,5

67,5

### Classificação do Pavimento - Extensão Total

Pavimento	Extensão Total	
	km	%
Ótimo	34.087	30,6
Bom	14.108	12,7
Regular	38.206	34,1
Ruim	18.686	16,8
Péssimo	6.415	5,8
<b>Total</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

43,3

56,7

### Classificação da Sinalização - Extensão Total

Sinalização	Extensão Total	
	km	%
Ótimo	13.262	11,9
Bom	27.517	24,7
Regular	45.830	41,1
Ruim	13.267	11,9
Péssimo	11.626	10,4
<b>Total</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

36,6

63,4

### Classificação da Geometria da Via - Extensão Total

Geometria	Extensão Total	
	km	%
Ótimo	16.515	14,8
Bom	21.436	19,2
Regular	28.358	25,5
Ruim	25.987	23,3
Péssimo	19.206	17,2
<b>Total</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

34,0

66,0

### Classificação do Estado Geral - Extensão Federal

Estado Geral	Extensão Federal	
	km	%
Ótimo	5.031	7,4
Bom	20.102	29,7
Regular	29.048	43,1
Ruim	10.429	15,4
Péssimo	3.002	4,4
<b>Total</b>	<b>67.612</b>	<b>100,0</b>

37,1

62,9

### Classificação do Estado Geral - Extensão Estadual

Estado Geral	Extensão Estadual	
	km	%
Ótimo	3.818	8,7
Bom	7.351	16,8
Regular	17.055	38,9
Ruim	12.143	27,7
Péssimo	3.476	7,9
<b>Total</b>	<b>43.843</b>	<b>100,0</b>

25,5

74,5

### Classificação do Estado Geral - Extensão sob Gestão Pública

Estado Geral	Extensão Pública	
	km	%
Ótimo	3.148	3,7
Bom	16.426	19,2
Regular	37.899	44,4
Ruim	21.553	25,2
Péssimo	6.383	7,5
<b>Total</b>	<b>85.409</b>	<b>100,0</b>

22,9

77,1

### Classificação do Estado Geral - Extensão sob Gestão Concedida

Estado Geral	Extensão Concedida	
	km	%
Ótimo	5.701	21,8
Bom	11.037	42,3
Regular	8.225	31,5
Ruim	1.032	4,0
Péssimo	98	0,4
<b>Total</b>	<b>26.093</b>	<b>100,0</b>

64,1

35,9

## PRINCIPAIS VARIÁVEIS

Variáveis	Extensão avaliada	
	km	%
<b>Tipo de rodovia</b>		
Pista simples de mão única	543	0,5
Pista dupla com canteiro central	15.506	13,9
Pista dupla com faixa central	675	0,6
Pista simples de mão dupla	94.778	85,0
<b>TOTAL</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

<b>Condição da faixa central</b>		
Visíveis	47.084	42,2
Desgastadas	55.087	49,4
Inexistentes	9.331	8,4
<b>TOTAL*</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

<b>Visibilidade das placas</b>		
Inexistência de mato cobrindo as placas	100.631	90,2
Interferência de mato nas placas	9.759	8,8
Inexistência de placas	1.112	1,0
<b>TOTAL*</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

Variáveis	Extensão avaliada	
	km	%
<b>Condição da superfície do pavimento</b>		
Perfeito	9.239	8,3
Desgastado	62.278	55,8
Trinca em malha/remendos	34.304	30,8
Afundamentos/ondulações/buracos	5.053	4,5
Destruído	628	0,6
<b>TOTAL*</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

<b>Condição das faixas laterais</b>		
Visíveis	42.087	37,7
Desgastadas	53.660	48,2
Inexistentes	15.755	14,1
<b>TOTAL*</b>	<b>111.502</b>	<b>100,0</b>

<b>Legibilidade das placas</b>		
Legíveis	93.444	92,9
Desgastadas	6.169	6,1
Illegíveis	1.018	1,0
<b>TOTAL*</b>	<b>100.631</b>	<b>100,0</b>

Nota: Resultado apenas para a extensão classificada como "Inexistência de mato cobrindo as placas"